

 Π 夫* Yoshio Kawai

(前号よりつづく)

3.10 調速機,調整試験(電気ガバナの場合)

(1) 無水時における試験

現地においては,一般に主機直結の,アクチエータ発 電機以外に可変周波数をうることは困難なので, 通常, 次の要領で試験を行う。日立電気ガバナの結線は第14 図のとおりである。


(a) 電圧,電流値の点検

50~, または 60~)を電 源として使用し, 各部電 圧,電流を測定し,工場 試験値に等しいことを確 かめる。

(b) 周波数整定器 (#65 F) の操作方向 と, サーボモータの 動作方向との関係

アクチエータ, サーボ モータなどに圧油を通 し,速度調定率が零の状 態で、#65 F を速度上昇 方向に操作したとき,電 磁パイロットが開方向, 速度下降方向に操作した とき, 閉方向に変位し, サーボモータが, おのお

位置とし、第15図の周波数検出用 LC 共振回路の C に並列に, 周波数変化1~に相当する C'を K·S で入, 切することにより, 周波数変化に対するガバナの動作方 向を確認することができる。すなわち、C'を並列に挿 入したとき,サーボモータが閉方向へ,C'を取りはずし たとき, 開方向へ移動すれば正常である。C'を, 0.02~ 相当に選び, サーボモータの移動を, オシログラフまた アクチエータ発電機の代りに,所内電源(AC 110V, はダイアルインジケータで検知すれば,電気ガバナの




第14図 日立電気ガバナ結線図


のその方向の極限まで移動することを確認する。

(c) 出力調整器 (#65 P) の操作方向と, サーボモ ータの動作方向との関係


まず, #65 P を半開位置におき, #65 F にて補助サーボ モータを1/2ストロークにもちきたり、その状態で、#65P によりサーボモータを,任意に全閉,全開でき,しかも その操作方向が正しいことを確かめる。

(d) 周波数変化に対するサーボモータの動作 調定率3%, #65F は定格周波数位置, #65P は半開





第15図 電気ガバナの周波数変化等価回路



保証感度に対する大体の数値をチェックできる。しかし、一般に所内電源周波数は、常時変動しているのが一般であるから、この測定法は相当の誤差を含むおそれがあるので、ダンピング強さを5%以下に選び、数回以上の測定平均値によって、輸送中あるいは据付け中に発生した不良を検知することができよう。

(e) ダンピングの適正

ダンピングは、電気ガバナの理想的制御を決定する重要部分なので、ダンピング饋還回路の極性が正しいこととその大いさが、スイッチにより自由に可変可能であることを、運転前に確めておく必要がある。ダンピング用可変リアクトル(または可変抵抗)とサーボモータとの連結機構をはずし、手で可変リアクトル用鉄心(または抵抗)を急激に移動したとき、サーボモータがその移動方向と反対方向に移動すれば極性は正しい。

(f) アクチエータ・ロック (配圧弁鎖錠)

アクチエータ・ロック動作により,サーボ・モータが その位置にショックなしに固定され,#65 F, #65 P を操 作しても,サーボモータが動作しないことを確かめる。

(g) ゲートセッティング(手動開度調整)

アクチエータ・ロックを動作させておき,負荷制限器 #77 を閉方向に操作して,アクチエータ・ロック位置に #77 制限位置が一致したとき,アクチェータ・ロックよりゲートセッティングに移行し, #77 により自由に全開より全閉およびその逆操作が可能なことを確める。

(2) 有水における試験

(a) 起動試験

#77 を,全閉状態におき,起動電磁弁 #65 S を起動操作した後, #77 を徐々に開方向に操作して水車を起動して定格回転数とする。その後,電気ガバナ,レギュレータ各部電圧,電流およびダンピング整定の正しいことを確認し, #77 を徐々にはずして,ガバナフリー状態に移す。

(b) 安定度試験

ガバナ運転をしている状態で、アクチエータ・ロックをかけてサーボモータを固定した後、#65Pを少しく閉方向に操作してから、アクチエータ・ロックををはずしたとき、サーボモータが、安定に新しい整定位置に移動することを確かめる。この場合、水圧上昇に注意し、最初から大きな整定変更を行ってはならない。

(c) #65 F 調整範囲

無負荷状態で、 $\sharp 65$ F を下限より上限まで操作し 46 $\sim 52 \sim (50 \sim \text{系})$, $56 \sim 62 \sim (60 \sim \text{系})$ の調整範囲を満足することを周波数計により測定する。

(d) #65 P と調定率との関係

調定率を最大とし、#65 P を全閉から全開まで操作し

たときの周波数差がほぼ調定率に一致することを確かめる (実際には,各周波数に対するサーボモータの位置が 異なるから,調定率相当の周波数差よりも小さい)。

(e) ダンピング

無負荷ダンピングは、強さを30~50%、時定数を5~10 秒程度に整定すればよい。一般には、無負荷ダンピング は、負荷がトリップによりなくなったときおよび無負荷 状態における安定度やレーシングの面から決定される。 負荷ダンピングは、通常強さを10%以下に選ぶが、系 統に対する発電所の役割、すなわち発電所を Master Station とするか、あるいは Supporting Station とす るかにより異なってくる。 Supporting Station は、ダ ンピング強さ、時定数ともに小さく整定して、速度調定 率を大きくとる。 Master Station は、前者を大きく整 定し、後者を小さくとる。また、系統に A.F.C 制御さ れる発電所がある場合、これと協調をとる必要ができて くる。

日立電気ガバナは、検出、増幅部として速応性磁気増幅器を、また剛性および弾性復原として可変リアクトルを使用しているので、運転に入ってからの電気的部分の保守は皆無といってよい。

3.11 AVR の調整

一例として, 第16図に示されるような,比例制御方式の磁気増幅器形 AVR の調整試験法について述べる。

(1) 工場試験記録の確認

最終段磁気増幅器(POWER・AMP)より励磁機巻線 J_1K_1 (電圧上昇用), J_2K_2 (電圧下降用)へいく外線を AVR キュービクルより取りはずし,この抵抗値に等価 な抵抗を接続して工場試験記録を点検する。そのため, AVR 可動盤には回路の必要場所に更正端子を設け,電 圧,電流の測定および別電源の接続に便利なよう考慮してある。

(a) 基準電源

P. T 二次電圧の80~130Vの変化に対し、定電流特性とその絶対値を測定する。

(b) 検出回路


P.T 二次電圧の 80~130V の変化に対し検出回路電流が,工場試験データーと一致することを確認する。


(c) 磁気増幅器

磁気増幅器は各段2個をプッシュプルに接続してあるから、その特性は第17図のように表わされる。現地では工場試験記録の確認が目的であるから、第17図特性曲線にマークした9点をチェックすれば十分である。


(d) 励磁機, 他励磁巻線用外部配線の点検

励磁機は2個の他励磁巻線(J₁K₁, J₂K₂)をもち,一つは電圧上昇用一つは電圧下降用に使用するが,この極性






第16図 日立磁気増幅器形 AVR 結線図



第17図 磁気增幅器—增幅特性

は J から K へ電流が流れたとき、励磁機は P 端子を+にして電圧が増加する方向である。もしこの 2 個の巻線の極性が外線で間違っていると、AVR をループインした場合、制御作用を失い AVR 出力の一方が、飽和値まで出し切ることとなり、はなはだ危険である。この点検は第18 図に示すように、AVR キュービクルの端子で外線をはずし、発電機が定格電圧の状態で、0.5~1.0A 程度の直流電流を、J から K へ流して電圧が上昇することを確




第18図 AVR 用励磁巻線の AVR 出力に対する 極性点検法

かめればよい。


(2) AVR ループイン後の試験

P. T 二次電圧回路に **第19**図 のように, 双形開閉器 K.S と抵抗を並列にした回路を挿入し, K.S を ON, OFF したとき,電圧計 V_2 の読みが定格電圧 (P. T 二次 110 V) の 20%程度変化するように抵抗 R を決定する。AVR ループイン後 K.S を ON, OFF したとき,電圧 V_2 が **第20**図 のような変化の後,安定すれば調速機試験のような苛酷な電圧擾乱に対しても安定であるといえよう。

配電盤の試運転と保守



第19 図 AVR の入力電圧に単位擾乱を与える方法 の一例



第20図 AVR の電圧制御特性

ここで注意しなければならないのは、ダンピング回路 定数とその極性である。ダンピングの極性に誤りがある ときは、制御が電圧上昇または下降の極限にまでいって しまい、はなはだ危険であるからこれは AVR ループイ ン前に確認しておく必要がある。

第20図回ののような制御特性の場合は、ダンピング 過大であるからダンピングを弱める必要がある。ダンピング過大のときは、第20図ののようにきわめて細い振動の重畳することがある。また第20図回のような制御特性の場合は、ダンピング過少による発振であるから、ダンピングを強める必要がある。数年前より、AVRは工場試験記録を基にしてインデイシャル擾乱に対する制御特性をアナログコンピュータにより解析し、最適のダンピング回路定数を試運転以前に決定しているので、その回路定数にあらかじめ整定すれば、第20図の①に近い状態が得られるはずである。

ダンピングとして微分変圧器を使用されているとき

は、ダンピングの電圧増幅度 A_v およびその時定数T は次式で表わされる。

$$A_{v} = \frac{i_{2} \cdot R_{2}}{E}$$

$$= \frac{1}{\frac{n_{2}}{n_{2}} \cdot \frac{R_{1} + r_{1}}{R_{2} + r_{2}} + \frac{n_{1}}{n_{2}}}$$

$$\stackrel{\vdots}{=} \frac{1}{\frac{n_{2}}{n_{1}} \cdot \frac{R_{1} + r_{1}}{R_{2} + r_{2}}} \dots (1)$$

$$T = \frac{L_{1}}{R_{1} + r_{1}} + \frac{L_{2}}{R_{2} + r_{2}}$$

$$\stackrel{\vdots}{=} \frac{L_{2}}{R_{2} + r_{2}} \dots (2)$$

Av: 電圧増幅度

T: 時定数(s)

*i*₂: 二次電流(A)

E: 一次電圧変化分(V)

n₁: 一次卷数

n₂: 二次巻数

 R_1 : 一次直列抵抗 (Ω)

 r_1 : 一次巻線抵抗 (Ω)

 R_2 : 二次負荷抵抗 (Ω)

 r_2 : 二次巻線抵抗 (Ω)


(1)式からもわかるようにダンピングは一次抵抗 R_1 が小さいほど、また n_1 が大きいほど強くなることがわかる。

調速機試験の一例として**第22,23** 図に示されたうち, **第22** 図 はややダンピングが弱く,振動気味な場合,**第** 23 図 は臨界的な場合である。


(3) 横流補償極性


遅れ位相の電流が発電機より出るときは、励磁電流を減少させる方向に AVR検出部が働けば、横流補償効果の方向は適正である。第24図のごとく AVR除外の状態で AVR 検出回路に電流計を挿入し、横流補償用 C.T 二次を K.S で短絡できるようにする。

K.S を短絡したときの検出電流を I, 開放したときの検出電流を I' とすれば、発電機より




第21図 ダンピング・トランスの等価回路






第22図 調速機試験 (AVR のダンピング弱の場合)



第23 図 調速機試験 (AVR のダンピング適正の場合)



第24図 横流補償極性点検法

遅れ電流が出る場合

I'>I (下げ方向)

進み電流が出る場合

I'<I (上げ方向)

の条件が安定方向である。

3.12 検相, 手動並列

手動並列の前に検相を行う必要がある。一例として**第 25** 図 のような単線結線図をもつ発電所においては,次の 要領で検相を行う。

(1) D.S (線路開閉器) #89 を OFF して D.S

#189, ON, #152, ON して送電線より, 逆送を受電し PTL 二次電圧の相回転, および接地に対し1相, 3相には正規電圧があり, 2相はないことを確認する。

(2) 次に D. S#189 を OFF して #89, #52, #152ON して #189 の一 端子まで発電機電圧により充電し, P. TL, P. Tgのおのおのにつき(1) 項と同じ要領で相回転を測定し,次 に P. TL, P. Tg の同相間では電圧 がなく, 異相間には正規電圧のある ことを確認する。


(3) さらに (2) 項の状態で同期 検定器 3-25 を入れシンクロスコープが,同期点を指示することを確認 すれば,検相は完全である。手動並 列は #89 を OFFして,揃速,電圧 平衡の調整が手動で円滑にいくこと を確認してから #52 の投入(空投入) を行い,遮断器死時間の感覚に慣れ た方がよい。

3.13 自動同期装置の調整


自動同期装置は,通常手動並列が完 了した後,引続き調整を行う。日立の 小勢力形電子管式自動同期装置につい

て説明する。自動同期装置説明書をよく熟読し,自動同期装置の単独点検およびサイラトロンの点弧電圧の測定が完了したならば,付属特性曲線によりサイラトロン・バイアス電圧の整定を行う。

ここで整定上注意すべき点を次に列記する。



第25図 発電所単線結線図の一例



第8表 日立製各種遮断器の投入死時間

遮断器の種類	時 間 (s)
O. C. B. (油入タンク形)	0.30~0.60
M. B. B. (磁気吹消形)	0.30~0.40
C. C. B. (碍子形)	0.20~0.30
A. B. B. (空気吹付形)	0.10~0.20

(1) (#25) 同期閉合装置

(a) 許容周波数差

並列を許容する周波数差を決定するもので,一般には 10,000 kW 以下では 0.15~ 以下 10,000 kW 以上では 0.10~ 以下

に整定される。これは,同期投入時のショックを決定するものであるから,もちろん系統容量の大小に関係があるけれども,一応上記数値を標準としてよい。

(b) 漸進特性

同期点に対し, 遮断器の投入コイルを付勢する先行時間を決定するもので, 同期遮断器の投入死時間は, 遮断器の工場試験成績表により決定すればよい。

参考のため各遮断器の投入死時間を第8表に示した。

(2) (#60) 閉合阻止差電圧


同期閉合を許す最大電圧差を決定するもので,通常 3~6V程度に整定する。

(3) ガバナのレーシング

自動同期に対しては、ガバナのレーシングははなはだ 有害なものであるが、普通、0.15~以下、周期 10 秒以 上ならば実用上差しつかえないことが多い。

自動同期調整の最終調整は、前章 3.12 手動並列のときと同様に、DS $\sharp 89$ を OFF して $\sharp 26$ 図 のように、シンクロスコープの同期点上に、ネオンランプをもちきたり、これを 52—a 接点で点灯するように準備し、次の試験を行う。

(a) 調速機用電動機 #65 を操作して,発電機周波数を系統周波数に対し,±1~変化し,その状態から,



第26図 同期点と遮断器投入タイミングの調整法

揃速装置 #15 を動作させ、最もすみやかに許容周波数 差以内に揃速し、シンクロスコープがひんぱんに反転 しないよう、乱調防止用切替スイッチ(5 タップ)で、 操作量を決定する。

- (b) 界磁抵抗器 $\sharp 70$ E により、発電機電圧を系統の それに対し ± 20 V 変化させて電圧平衝動作を行わせる。両電圧差が、 ± 1.5 V 以内に平衝できればよい。
- (c) 遮断器投入と同期点のタイミングは,前述したネオンランプの点灯と,シンクロスコープ指針位置より判定し,同期装置 #25 の漸進特性調整部を調整する。以上のごとくして遮断の空投入を 10 回以上実施して,確実に同期点で投入されることを確認してから,DS #89を閉じて,実際に同期並列させる。通常同期時の突入電流は,定格電流の 20%以下でななければならない。

自動同期装置に使用されている回路、各部品とも電気的、機械的に、十分余裕を見込んでおり、一度適正値に調整すれば、相当長年月にわたり安定に使用できるが、装置の中に多数の管球類を使用しているので、常に良好な動作状態に保つためには、定期的に点検および再調整をする必要がある。装置に使用している管球類は、サイラトロン1G50、通信管CZ-501D、CZ-504Dおよび定電圧放電管である。

(i) サイラトロン 1G-50 (毎月1回)

#25 電源部のサイラトロン点弧電圧を測定し、記録する。1G-50の点弧電圧は、ほぼ 3.0~1.5V であるが、この公称寿命は 5,000 時間なので、本体内部添付の整定曲線上の点弧電圧目盛からはみ出さない間は整定変更により使用することができる。

(ii) 通信管 CZ-501 D, CZ-504 D

この特性の変化は、電圧平衡感度、揃速操作量の変化 となり、日常使用時に明らかにでてくるものであるか ら、随時グリッドバイアス電圧の補正を行う。

(iii) 定電圧放電管(毎月1回)

下記電圧内にあれば良好と考えられる。

VRA 135-T $135 V \pm 6.5 V$

VRA 145-T $145 V \pm 7.0 V$


VRA 65/80 $65V \pm 3.5V$

(iv) 同期点微調整 (半年1回)

前述した要領により、遮断器の空投入を10回以上行い、同期点タイミングを微調整する。

3.14 自動起動,緩停止試験

水力発電所において、すべての調整が完了した後、「入口弁開」より「自動同期並列完了」までの操作、および 逆操作を主幹制御器により行い、シーケンスの進行が遅 滞なく行われることを確認し、合わせてその時間測定を 行う。測定記録様式は付表 P. 5 を参照されたい。



3.15 調速機試験

発電所試験中,調速機試験は重要な部分を占めている。すなわち調速機,制圧機, A.V.R などの諸性能が判明し,速度,水圧,電圧の変動率が,安全保証範囲に有ることを確認することができる。

その一般的注意は

(1) 遮断負荷は少なくとも,全負荷の 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ぐらいに分割し,小負荷より漸次大なる方へ進み,次 に増大する負荷に対し安全な数値の予期がつくまで は,同じ遮断負荷またはさらに小分割した大なる負荷 を遮断し,必要があれば調速機その他の再調整を必要 とする。

また,負荷中なんらかの原因で突然負荷が急増する ことがあっても,ろうばいして負荷を切るようなこと があってはならない。

- (2) 試験開始前に、調整機試験主脳者、各計器の記録者、配電盤操作者間に、遮断の信号、測定方法、突発事故に対する処置を、十分打ち合わせておく必要がある。また危険事故突発に際しては、最もすみやかに適宜処置を必要とするので、測定者以外に有能な責任者を要所に配置して監視させ、指揮者を補佐することが望ましい。
- (3) 無負荷中の軽微なレーシングは、負荷すれば消滅するのが普通であるが、もし負荷中に急激なレーシングまたは、ハンチングを生ずる場合は、異常水圧上昇をきたすおそれがあるので、負荷を減少して停止し点検する必要がある。
- (4) 調速機試験のオシログラフは,通常,発電機電流,発電機電圧,主サーボモータ,回転数,水圧などを測定するが,さらに補助サーボモータ,電気ガバナ電磁パイロット用電流,励磁機電圧,AVR出力電圧,水槽水位などを追加する場合もある。

記録様式は付表 P.1, P.2 に掲載してある。

3.16 急停止,非常停止試験

発電所の自動化は、操作を簡易にするほかに、機器各部の保安を自動かつ確実にするのが目的である。主機の電気的、機械的保護中、これらの継電器、あるいは器具を実際に動作させてみることのできるものと、できないものとがある。後者は、各部温度継電器のごときもので、これらをやむを得ず、手動で故意にその器具を動作させて、主機がそれにより急停止するかどうかを確認する方法がとられるが、なるべく実際に近い故障状態を模擬する必要がある。またこの試験は単に保護継電器が動

作して、主機の停止操作を行えば良いというだけでなく、それが働いて、主機がまったく停止するまでの状況と、完全停止後の各部状態を調査し記録するのが目的である。

特に油圧低下(\sharp 63 Q_3)の試験は最も重要である。この試験は、負荷中に常用予備の圧油ポンプを停止して、 圧油タンクドレーンより排油して油圧を除々に降下し、 \sharp 63 Q_3 動作点に至らしめる。 \sharp 63 Q_3 動作したらドレーンを閉め主機の完全停止に至るまでの油圧、油面、その他を時間の経過とともに測定する。完全停止後、ただちに圧油ポンプを起動する。

3.17 負荷試験

この試験は、発電機の定格容量だけ、負荷連続運転させ、運転中は30分または1時間おきに、各種指示計の記録をとり、このうち、軸受温度、変圧器温度、発電機巻線温度、外気温などの重要な曲線に表わして、その上昇傾向を記録する。

注意すべき点としては,

- (1) 発電機巻線温度が,抵抗測定法にて 60°C 以上の上昇を示したときは、特に注意し原因を調査する。
- (2) 軸受の温度が 65°C 以上になったときは、 その 原因と焼損する気配がないか十分注意する。
- (3) 軸受の冷却水量を最良状態とする。
- (4) 回転部の音響に注意し、異状あればただちに原 因を調査する。
- (5) 回転部のパッキングまたは、シーリングよりの 漏水、漏油の有無に注意する。

4. 結 言


配電盤の保守ならびに,試運転の基礎的事項と,発電所の試運転の実際を,一通り述べたが,最近オートメーション技術の電力技術に対する応用は,日進月歩であり,それらの個々につき洩れなく詳述することはもちろん不可能である。書きたりぬことも多く,雑然と試運転と保守の一般事項を羅列したうらみなしとしないが,その本質を理解する上に参考となり,工事ならびに保守に従事される上に役立てば幸甚である。

試運転(水力発電所)記録記載要領の一例を付表に示 して参考とした。

参考文献

- (1) 日立製作所 自動同期装置取扱説明書
- (2) 石崎,安藤: オーム 34,84 (昭 31-9)
- (3) 電気工作物規程

配電盤の試運転と保守



付表 水力発電所試験成績表様式の一例

発 電 所 第 号機 P-2

			御	注	文)	般
			発電	直所	名								発	1	所	
			機		名			ŝ	存			号	発	電	機	
						要						目				
Ě	電	楼	- 10.0	_kV	A		v_		~ 力	半		型		式		型番
h	磁	機		_kW			V_		Α			型				_
l b	动 磁	機	Mrs.	_kW			_v_		_A			10				以番
K		車		_kW		r	pm	有効落	差_		m	型				_处器
哥	速	楼	型式			容量	t		1000	-(1	1	以番			-	
E	要	弁	型式			日音				_mm	2	以带_				
司	圧	機	型式			口包				_mm	2	炎番_	-			
						内						容				
		項		日												頁
	1.	調速	機副	、験	(発	電視	隻 関	係)			•••••		*****			1
		间		上	(水	車	関	係)								2
	2.	负	荷武	鹸												3
	3.	発電	機特性	試験	其の	他		********		*****		••••				4
	4.	1000000														
	6.	調整	及び													
	7.	小	水	車 -										********		10
									月		B	255	coil at	ec.		

試	大 験 番 号							1. 補償値:
户	断 負 荷 (kW)							水压上升=
	開 貨 集内 形 根 ニードル サーギモーター(mm)							裕 度=
	時 ランナー羽根(度)							速度上昇=
	度 安 * 5 5 6 mm)							将 度=
	% 定 ランナー羽根(度)							2. 圧力計取付高さ (水車中心より)
水	回 负 荷 時	23347						= m.
	転 最 大							
	安定後数							
	変動率(%)							
	r/m 速度調定率 (%)	o Loan						
	水 負 荷 時							
	最 大							
4	安 定 後							
	m 変動率(%)		- EVANIA					
	真 負 荷 時							
	空 最 大							×
	m 安 定 後							F 55-
(A)	集内羽根 防鎖時間 (秒)							
速	ランナー羽根開鎖時間(炒)							
機	速度復帰時間 (秒)							
制	開 度 (mm)							
Œ	開口時間 (砂)							
機	閉鎖時間 (秒)							0.00
H	油 負荷時 (kg/cm²)							
ŧ	任 最 低 (kg/cm ⁱ)							
槽	最低油面 (mm)							2.7
Ŀ	E 水 槽 水 位(負荷時)(m)							2 2 2 2
K	文水路水位(")(m)							
蒙世	使内羽根 全 脚 時 ナーボ ストローク mm.	制圧機ストロ	全開時	mm.	ランナー ^ス サーボス	月根全開時 トローク	mm.	
	備考 速度変動 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	回転数一負行 定路回 (水圧一負	版数 荷時水圧	-× 1 0 0			
	建度源定	ft/	所時水圧(7 遮断後安定)	(事中心)	前時回転数	-× 100%	33110000 1	

発 電 所 第 号機 P-1

過電圧抑制Ryの整定
O. V. Ry 整定: 電圧タップ <u>V</u>
電圧タップ V
<u> </u>

発 電 所 第 号機 P-3

							第		号機 P-3	
2.	. 負 苟 試	験				, ,				
時	5]									
E.	過時間									
	負 份(kW)					1 1				
	モ 圧 (kV)									
	電 流 (A)									
£ [力 率 (%)									
	周 波 数 (~)									
T	電 読 み									
	力 最 K W H									
-	界磁電流 (A)									
-	意 電 圧 (V)									
	電流(A)									
	副 電 圧 (V)							- 1		
	磁 電 流 (A)									
T	\$1									
E	**				100					
_	固定 + #2 #3 #4 #4 #5									
	巻 イ #4									
	温 5									
	度 (°C) #6									
t	鉄心温度 (°C)									0.5
- 1	冷気 人 丸 温									Ī
- 1	却温 ロ サーチコイル									
- 1	空度 出 九 温									
- 1	(°C) 11 #-#=1/A									8
機	九温	-								
	#- 4-7 X S	1	_							
- 4	**************************************				1 1					
ľ	型 サーチコイル	1								
-	温丸温	-								
-	度 サーチコイル	1								
- 1	丸温	1								
水	サーチコイル									Γ
- 1	回転数 (rpm)	-			+ +					Γ
ł	変内羽根 開度(%)		1			-				Г
	LECTION AND LECTION		\rightarrow							Г
車	ランナー羽根開度(%)	_			-					
7.	水 圧 (m)	1			++					-
	真空(m)				-					T
	油 圧 (kg/cm²)			-	+	+		+ +		-
水	水 槽 (m)	-			-					-
位	放水路 (m)									L



													a	7		電 F 機 P	
2	. A		荷	活	験	(統	き)										
時			刻														
-	Œ.	油	(°C)														
H.	潤滑	油	(°C)														
H	発電機	-	(°C)														
n -	水車	_	(°C)														
E	外	泵	(°C)														
油	冷	却	25	人口	水温		,C	出口水	H	°C	入口流	由個	°C	出口	油温		
3.	2 897	- 307		性試負荷	. cver	PARK TYPE	他		(2) 短	孫	特性					_
		界磁	電流	端子	電圧	回	転数	7			三相	1000					
	-	(2	A)	0	V)	(1	rpm)	-		界	磁電流 (A)	電機子 (A	電流				
	100														ŭ.		
										-		-	-				
	_									-		-	-				
	_					-				_		1					
		_		-		-		-	(P)	二相集	豆 絡					
	-					-		-		界	磁電流	電機子	电流				
	-			-			4-110	-			(A)	(A)					
	-			-	-	-	_	-		_	- 1,100	4	_				
	-	1,11,15	-			-		-		\vdash		-	-				
	-		_		-	-	-	-		-		-	-				
	_							_		_		-					
(3) 1																
		部	縁抵	1/L	分	26	縁抵抗	(ΜΩ) 機器進	唐	(°C)	1					
		lu ce		電	72.00	-	1125 804 175		100,111744	*/%	50/	1					
	-					_			-		_	1					
	-	-		電	-	-	-	do the	-	-				2		9.5	
	_			機界		_			+	_							
	-	副	筋力		機	_			1			1					
		_	縁耐		- 170							1					
	_	部	0.00	7,	分	140	.DCの別	1 ~	電圧(V)	T est	間(分)	試験	- 格:	_			
				電		_			电压(*)	PF)	(H) (7f)	1					
				授易	-	-				-	-						
		14	100	104 2	HAX	_		-		-		1					
	-	III h		730	1353												
	-	励		isti.	機		_			4							

						号機 P-6
5. 運転状態検査						
発電機負荷 (kW)						
案内羽根開度 (%)						
ランナーペーン開度 (角度)						
サーボモーター圧力 (開側) ((kg/cm ⁷)						
" (閉側) "						
振動の状態					1	
電力計の振れ (kW)						
空気吸入状況	5-31-,-					
最大振動の位置						
同 上 状 族						
					-7	
6. 調整および試験						
(1) 水車とサーボモーター	1					
案内羽根開度(またはニードル) (%)	-					
サーボモーターストローク (mm)						
ランナーペーン開度 (またはデフレクター) (角度	E)					
案内羽根締代 (mm)	サーボ	モーター全ストロー	- 2 mm	案内羽根全	開度	m
(2) 主 要 弁						
調整板孔数および径 (mm)				-11" 1211		
		1.75	200	Landama I	CALIFFE MANAGES	kg/cn
	-	kg/cm*	後	kg/cm ²	油圧降下	
" (全台同時)	-	kg/cm²	後	kg/cm²	加住降下	-
(全台同時)	前		-	1 2000000000000000000000000000000000000		-
(全台同時)	前		-	1 2000000000000000000000000000000000000		-
(全台同時) 自動盤ボタン操作より側弁綱き始め (秒) 側 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁開き始め (*)	iti		-	1 2000000000000000000000000000000000000		-
# (全台同時) 自動盤ボタン操作上り側弁綱を始め (秒) 側 弁 全 開 所 要 時 間 (**) 自動盤ボタン操作より主要弁開き始め (**)	ATI		-	1 2000000000000000000000000000000000000		-
# (全台同時) 自動盤ボタン操作上り側弁照き始め (秒) 側 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁開き始め (*) 主 要 弁 全 開 所 要 時 間 (*)	Att		-	1 2000000000000000000000000000000000000		-
# (全台同時) 自動盤ボタン操作上り側弁照き始め (秒) 側 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁開き始め (*) 主 要 弁 全 開 所 要 時 間 (*)	AU		-	1 2000000000000000000000000000000000000		-
# (全台同時) 自動盤ボタン操作より側弁隅き始め (秒) 側 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁開き始め (*) 主 要 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 財 自動盤ボタン操作より主要弁関じ始め (秒)	AU		-	1 2000000000000000000000000000000000000		-
# (全台同時) 自動盤ボタン操作より側弁照き始め (秒) 側 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁開き始め (*) 主 要 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁関じ始め (秒) 主 要 弁 全 閉 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁関じ始め (秒) 主 要 弁 全 閉 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より割弁関じ始め (*)	AU.		-	1 2000000000000000000000000000000000000		kg/cn
# (全台同時) 自動盤ボタン操作より側弁関き始め (秒) 側 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁開き始め (*) 主 要 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁閉じ始め (秒) 主 要 弁 全 閉 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁閉じ始め (秒) 主 要 弁 全 閉 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より側弁閉じ始め (*) 顔 弁 全 閉 所 要 時 間 (*)	AU.	kg/cm²	-	kg/cm²		-
開 自動盤ボタン操作より側弁開き始め (秒) 側 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁開き始め (*) 主 要 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁閉じ始め (秒) 主 要 弁 全 閉 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より制弁閉じ始め (*) 自動盤ボタン操作より制弁閉じ始め (*) 側 弁 全 閉 所 要 時 間 (*) 側 野 時 配 (*)	With the second	kg/cm²	後	kg/cm ²	"	-
# (全台同時) 自動盤ボタン操作より側弁関き始め (秒) 側 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁開き始め (*) 主 要 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁閉じ始め (秒) 主 要 弁 全 閉 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より割弁閉じ始め (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)	With the second	kg/cm²	後	kg/cm ²	"	-
# (全台同時) 自動盤ボタン操作より側弁関き始め (秒) 側 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁開き始め (*) 主 要 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 直動盤ボタン操作より主要弁閉じ始め (秒) 主 要 弁 全 間 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より無要弁閉じ始め (秒) 主 要 弁 全 間 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より側弁閉じ始め (*) 側 弁 全 閉 所 要 時 間 (*) 側	With the second	kg/cm²	後	kg/cm ²	"	-
# (全台同時) 自動盤ボタン操作より側弁関き始め (秒) 側 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より主要弁開き始め (*) 主 要 弁 全 開 所 要 時 間 (*) 直動盤ボタン操作より主要弁閉じ始め (秒) 主 要 弁 全 間 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より無要弁閉じ始め (秒) 主 要 弁 全 間 所 要 時 間 (*) 自動盤ボタン操作より側弁閉じ始め (*) 側 弁 全 閉 所 要 時 間 (*) 側	With the second	kg/cm²	後	kg/cm ²	"	-


号機 P-5 4. 自動運転試験 試 勲 备 号 備考 開弁操作から創弁の開き始めまで (秒) " 個弁の関き終りまで (") " その時の水圧 (m) 9 主要弁の開き始めまで (砂) " 関き終りまで (") 起動操作から水車起動し始めまで (砂) 起 その時のサーボストローク (%) " 同期速度開閉器 (お3) 動作まで (秒) " 界磁開閉器 (\$41) 投入まで (") " 規定速度まで (") " 揃速装置(#15)動作まで(粉) その時の回転数 (rpm) # 置 E (KV) " 電圧平衡まで(秒) その間の最大回転数 (rpm) " 佐列投入まで(砂) その時のサーポストローク (%) 揃速時間(秒) 動 最 大 電 圧 (kV) 列 突 入 電 流(A) ₩ 18 個 電 H (V) "周 改 数 (~) 負 並列から最大負荷まで(物) その時の負荷 (kW) サーボモーターストローク (%) 水 炒 此 前 负 荷 (kW) 停止操作から 並列解除まで (砂) " 制動かけ始めまで (") 制動かけ始めの回転数 (rpm) 停止損 作から 停止まで (鞍) 閉鎖操作から閉じ始めまで (秒) " 主要介閉じ終りまで (*) 要 倒弁閉じ始めまで (**) " 別与終りまで (") 温 度 水車室 *C 発電機室 'C 圧油貯油槽 "C 潤滑油貯油槽 °C 昭和 年 月 日天候 °C 試験者

							鉢	発 電 所 号機 P-7
	(3) 割 圧 機							
N.	圧弁絞り孔大きさ	(mm)						
Æ	圧 弁 無 永 閉 鎖 時 間	(8)	XHI					
ø	マシェボット調整時間	(6 9)					-114	- Vennes.
3	プリングの長さ	(mm)			レバーの 調整長さ	(mm)		
Et	作中のシリンダー ストローク (%)				IN MEDICO		1	
内	便の圧力測度 ^{圧 力} (kg/cm ²)						SALAR CO.	
油	異の有無		-	パイロット	吸付の有	ta		
+	(mm) ポモーター全ストローク	油 温	,c	究 但	°C			
	(4) 水位調整器および空	気ポンプ						
	作水位(mm)		-					
-	ストロークの上下時間					-	×	
	ダボンブの空気量							
_	2 18 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2			-				-
	(5) 調速機およびサーボ	モーター						
	開 閉 時 間(アクチュエータ・	-)					*	
周	配圧弁絞り孔大いさ開側 (min	m)						
	" 開側 (mi	m)						DOM:
速	デフレクター開閉時	rid.			****			
	ダッシュボットタイムおよび目	展						
		as .			S77.7V			
機	レターンストロークおよび目	The second second						
機	シターンストロークおよび 目 速度調定率 および 目	盛						
機サー		7774					- W-, 71	
サーボ	速度調定率および目	101					- V Z	
サーボモー	速度調定率および目サーボモーター開閉時	m)						
サーボ	達度調定率および目 サーボモーター開閉時 同上配圧弁紋り孔太いさ (mr	101 m) 64						
サーボモー	達度調定率および目 サーボモーター開閉時 同上配圧弁紋り孔太いさ (mr ランナーペーンサーボ開閉時	[10] m) 56]					24-2	
サーボモー	速度調定率および目サーボモーター開閉時間上配圧弁紋り孔大いさ (mr ランナーペーンサーボ開閉時間上 紋 り 孔 大 い さ (mr	m m m m m m m m m m						
ーポモー	速度調定率および目 サーボモーター開閉時 同上配圧弁絞り孔大いさ (mr ランナーペーンサーボ開閉時 同上絞り孔大いさ (mr 起動時案内羽根開度 (2	m m m m m m m m m m						
サーボモー	速度調定率および目 サーボモーター開閉時 同上配圧弁絞り孔大いさ (mr ランナーベーンサーボ開閉時 同上絞り孔大いさ (mr 起動時業内羽根開度(2 同上ランナーベーン開度(2	m m m m m m m m m m						

発電所

発電所

号機 P-10



配電盤の試運転と保守

発 電 所 等 号機 P-8

		E ide	多一動	作上				F					-
200000000			The second		出始め	balon	n2 全開時日		kg/cm	EQUIVE :	-tv	k a	/cm
		because 15 c	用安全		- William	Kg/cu	TEMPAT	- /s		1338161		, Na	100.00
- A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-	用安全	-	出始め	kalen	n ² 全開時日	خاسب	kg/em	t Mand	-fr	kg	cn
3.01			安全		出始約		2 全開時日	-	kg/cm	1		kg	
100	Table .		大記 (運転		月時間		95日		油時間	194,600.0	粉油料		
_			置の動	-	-211.4104	1.50			encyclin.			1/61	-
-		1000	置状										
常月	7)別 日 ポ カ ポ	ンプ安	油 装 全 弁 動	17-31	動作油旺	10.000	最大	由圧		停止	油圧	10	
	ith '		海時	[4]									-
R7	油	HIS	ists	-10	at the 115				多止药				
(8) ;	由圧	継電	器動	作					1.00		(7)n.i	
記	号				常用	14kg/cm ²	常用	18kg/cm²	実 》	* St	(A	m	
旧	新	用		途	TVI B	8 BH 38	[2] F3	[II] 38	[V] 2	5 M	14	缉	25
6 3 Q A	6 3 Q 1	油压上5	4して水車組	動 (85	%) #312±0.	5 9.5~10.0	16.2	13.0 以上					
	6 3 Q 3	油压降	ドレて水車例	Falt. (70	%) 9.5~10	.0 17 12.0	12.5 ± 0.2	16 以下					
6 3 Q B	6 3 Q 2		, 9	韓 (75	(0) 10,0~10	.5 12 ± 0.5	13.5~13.0	16以下					
6 3 QC	2 6 Q 4		/ 補助ポンフ	推動(80	%) 10.5~11	.0 ±7 13.0	14.0~14.5	E) 16.5					
63 P	6 3 Q P	主圧油の	ドンプ放降の) 上資 (80	%) L5~2.0	5.0 ELF	1.5~2.0	5 以下					
6 3 P C	6 3 C P	予備	* * * *	ンプ尼	動 約 1.0	2.0~3.0	#3 1.0	2.0~3.0				0.0000	_
23a	21 Pa	小 水	車 遅	信表	宗 1.5~2.0	5.0 LIF	1.5~2.0	5.0 以下					
	33 B	~ n }	切断のと	多水車位	3 止 1.5~2.	5 LIF	1.5~2.0	5.0 LL F		_			_
6 6	21 Z 65 Z	æ	磁	弁	M.		¥7 2.0	約 5.0					_
(9) ;	聞 滑	油維	電 器	動作								
ä	*	租	写 新	用	途	15	整	値		J	整	值	
フロースイッ		20FAB	33QF _{1.2}	A.起動	. B.野 報	33QF ₁ Sw in	規定而よ) I	nm 33Q	F ₃ Sw in	規定面	1.5	m
-		20 FC		予備ポ	ンプ起動	Sw off	规定而工	7 r	nm Sw	in			m
37			33QF ₃	4. 10	(4) 止				Sw	in			m

発 電 所 号機 P-9

		B. S. in	33QF _i Sw in	33QF ₂ Sw off	33QF ₂ Sw off	油油流流	油流リレー Sw in	水車起動可能
合	油	10			6)	Ð		6
i de c		B. S. in	33QF ₃ Sw In	33QF ₃ Sw in	33QF ₃ Sw in	予備ポンプ起動	油流 リレーSw off	水准修业
亭	11:	E D	19	Ð	Ð	6)	19	49
储	1 3	:	Leanning of the second					
7	63	QC. 63 WC	動作状況					
	各	軸受状况	1					
C	11) 2	且度保	変 装 置					
_	韩	变 温	度線	電器	丸	型温度計お	よび同整報調	整值
スミ		トメタル			スラスト			
E	部	軸受			上部	軸受		
下	部	"			下 部	"		
水	車	16			水 車	"		
中	[11]	軸受			中間	軸受		
(12) i	東度継り	4 38					
		恵 度 継(rpm	*********		
同	期 速	度維電器	(#13) 動作		rpm			
同	期 速	度維電器			rpm			
同過	班 速	度継電器	(#13) 動作 (#12) 動作) 他 継 雷 器	TA COLUMN			
同 過 (地 速 !	度継電器 継電器 動電圧	ま(#13) 動作 (#12) 動作 調整器其の) 他継電器	TA COLUMN			
同 遊 (期 速 ! 13) 動 電	度継電器 動電圧	ま(#13) 動作 (#12) 動作 調整器其の)他継電器	TA COLUMN			
同過(自調料	期 速 ! 13) 動 電 逐抵抗	度継電器 継電器 動電圧	(#13) 動作 (#12) 動作 調整器其の #:		TA COLUMN			
同過(自調料	期 速 ! 13) 動 電 逐抵抗	度継電器 度継電器 自動電圧 に器整定タッフ	(#13) 動作 (#12) 動作 調整器其の #:		rpm			
同過	期速 1 13) 前 領 抵抗 グッショ	度継電器 度継電器 自動電圧 に器整定タッフ	(#13) 動作 (#12) 動作 調整器其の #: デ:		rpm			
同遊(自調を通	期速 1 13) 動電板が	度継電器 度継電器 自動電圧 に開整器 に開整にタッフェボット時間	(#13) 動作 (#12) 動作 調整器其の は: デ:		rpm			
同通(自調金)通常	期速 1 13) 動電板が	度 継 電 器 度 継 電 器 自 動 電 圧 に 器整定タッフ ュ ポット 時間	(#13) 動作 (#12) 動作 調整器其の は: デ:		rpm			
同遊(自調を通	期速 1 13) 動電板が	度 継 電 器 度 継 電 器 自 動 電 圧 に 器整定タッフ ュ ポット 時間	(#13) 動作 (#12) 動作 調整器其の は: デ:		rpm			
同遊(自調を通	期速 1 13) 動電板が	度 継 電 器 度 継 電 器 自 動 電 圧 に 器整定タッフ ュ ポット 時間	(#13) 動作 (#12) 動作 調整器其の は: デ:		rpm			
同 通 (自 調 ダ 通)	期速 1 13) 動電板が	度 継 電 器 度 継 電 器 自 動 電 圧 に 器整定タッフ ュ ポット 時間	(#13) 動作 (#12) 動作 調整器其の は: デ:		rpm			
同遊(自調を通	期速 1 13) 動電板が	度 継 電 器 度 継 電 器 自 動 電 圧 に 器整定タッフ ュ ポット 時間	(#13) 動作 (#12) 動作 調整器其の は: デ:		rpm			

(14) 自動器具一式 懸 る 時 油圧 (kg/cm²) ロッキング はずれる時 " 排油状况 B. S. in より懸り始めまで プレーキ装置 緩停止時ブレーキ懸り始めまで 秒 rpm 秒. B. S. in より懸り始めまで rpm Eb バッタウオーターブレーキ !! 停止まで 排油状况 (15) 其 の 他 ラビリンス(1) ラピリンス(2)

k	案	内 5	月根	開度	(%	無負荷	ir .	負荷		全 開
	回		$\overline{\psi_{\mathcal{E}_{\lambda}^{+}}}$	数	(rı	m)				Start I to 1	1945
	水	Æ	ľ	(<u>\$</u>		m)					
H.	制	速	极	開度	. (%)					
	+-	- औ -€	-/4-	- 141 171	時間	(秒)					
W114	配色	E弁制	り孔	大いさ	(n	m)					
速	90	シュ	Жэ	下時間	1	秒)					
模	1/3	7 - 5	/スト	n-9	. (%)	1				
tox.	速	度	調	定率		(%)					
運	速	度	変	動準	. (%)					
1	水	Æ	,		-	(%)					,
状	水	車	運	転	状	態	振重	ith		軸受温度	c
能	#1	巡	機	運転	、状	態					
No.											
動	4	水	車	運	姬	弁					
作	小	水	車	人	п	弁					
状	自	動	ス	ŀ	7	プ					
旗	油	E	E	t/J	替	fr					

日 室温 °C 油温 °C 試験者

日立製作所社員社外寄稿一覧表

(昭和33年11月受付分)

寄 稿 先	題	名	執筆者所属	執 筆 者
日刊工業新聞社	発電	設備	日立工場	紛 沢 秀 夫 柴 田 祐 作
オーム社	揚水発電所用ポ	ン プ 水 車	日立工場	外 岡 英 徳
日 本 機 械 学 会 燃料および燃焼社 電 力 社	揚水式発電所の水車およびポボイラー接続ブロー装置同期調	ンプ設備について と 余 熱 の 利 用 相 機	日立工場日立工場日立工場日立工場	深栖俊一中崎豊一郎下清所
オ ー ム 社 者 院 本 書 電 電 電 電 電 素 機 概 工 業 産 業 機 版 会 堂 研 工 技 術 で 会 で 会	配電盤の方式と考え方一配電盤とその外部接最近の大容量 気 炉 用 ポンコー の 鉱 川 ポンコー がり 受軸 の クリー 旋盤作業とタレット 旋盤作業	自動制御方式で器器でいると変が、というとうでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	日国国国国亀亀亀工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	是川森小木田今菊 地 進毅修男也雄
日本機械学会日本産業機械工業会日本電気協会日刊工業新聞社	集中荷重を受けるガーダーの荷雪斜 坑 集 団 ベ ル ト 圧 縮 機 の 合 理 的 な ケ テ レ ビ ジ ョ ン 受 信	重点付近の応力分布 コ ン ベ ヤ 使 用 法 (その二) 用 ア ン テ ナ	亀 有 工 場 出 場 川 戸 塚	吉田寺 古大
日本通信機部品協会	塗 料 下 地 用 表	更 面 処 理	戸塚工場	池 田 恭 桜 井 克 巳
電 気 商 品 聠 盟 強化プラッスチック 協会	カ ラ ー 受空 幹性塗料用ポリエステル樹	像 管 脂の特性について	茂原工場総縁物工場	小 泉 喜八郎 安 岡 嘉 雄
自動制御研究会	むだ時間を含む系の非	線形最適制御	中央研究所	三 巻 達 夫
日本化学会日本金属学会	On the Crystal Growth of the Zin真空熔解した Ni-Al および Ni-Ti	_	中央研究所中央研究所	大 友 義 郎 土 井 俊 雄
東京原子力産業会日本金属学会日本金属学会日本金属学会日本分析化学会部	米国におけるアイソトー合金白鋳鉄の研究(第5章合金白鋳鉄の研究(第6報)抗合金白鋳鉄の研究(第6報)抗合金白鋳鉄の研究(第7章	and the second s	中央研究所中央研究所中央研究所所的中央研究所所的	所福福福 岡角森中津- 野 一 一 一 潤 康 本 一 一 一 潤 康 本
電 気 学 会	Error Analysis of a Photoformer	and the second s	中央研究所昭和電子	小 貫 文 子 三 浦 武 雄 阿 部 良 一
高 分 子 学 会	高分子の酸化の研究(第6報)ポリ	エチレンのγ線酸化	中央研究所	川 松 俊 治 新 井 旭
高 分 子 学 会	高分子の酸化の研究(第7報)γ線 の構造	酸化したポリエチレン	中央研究所	川松俊治新井旭
電 気 学 会	繰返し形アナログ計算機のリセ		中央研究所昭和電子	三 浦 武 雄河 村 重 憲
技術情報出版社日本金属学会	工作機械の数値制御とエレクリンバナドモリブデン酸—メチルイよる鉄鋼中リンの吸光光度定量	トロニクスの問題ソブチルケトン抽出に	中央研究所中央研究所	須藤卓郎 北川 公 柴田 則夫
日本電気協会電気 景際	簡 易 水 道 ポ ン プ の 自 動 DF 901 形 ディーゼル 電気機関		本 本 社	堀 田 正 雄 加 藤 幸 雄
技 術 社 家庭電気文化会	電動工具の乾電池	話 (第3回)	本 社 日立家庭電器 販 売	笠 井 浅太郎 小 池 正 巳
		пц	规	, , <u>, ,, ,,</u>